南阳市生态环境局

责令改正违法行为决定书

豫 1330 环责改字〔2024〕13 号

桐柏鸿蚨祥仓储贸易有限公司加油站

统一社会信用代码：914113300904121042

地址：桐柏县安棚镇雷沟村新安路与碱都大道南交叉口

负责人：赵丽

我局于 2024 年 7 月 11 日对你单位进行了调查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

2024 年 6 月 17 日南阳市生态环境局桐柏分局执法人员对你单位加油站项目进行现场检查时，加油站正在营业，执法人员使用 PID 气体检测仪对你单位 1#加油机预留三通检测口进行检测时发现数据有超标嫌疑，我分局立即委托第三方公司河南昆翔检测技术服务有限公司对你单位油气回收系统进行监督性检测，检测内容：按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的要求，检测项目确定为：油气回收系统的密闭性、液阻、气液比和油气泄漏浓度，无组织废气非甲烷总烃。2024 年 6 月 20 日第三方检测公司河南昆翔检测科技有限公司对你单位油气回收系统进行监督性检测的报告（HNKX20240656）检测结果显示：密闭性、气液比检测结果不符合《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中相关限值要求“检测项目：密闭性 5min 最小剩余压力限值：477（Pa），检测结果为：1min 之后的压力：492（Pa），2min 之

后的压力：483（Pa），3min 之后的压力：477（Pa）4min 之后的压力：472（Pa），5min 之后的压力：465（Pa）；检测项目：气液比限值范围 $1.0 \leq \text{气液比} \leq 1.2$ ，检测结果为：加油枪编号：1#，加油枪品牌和型号：PRM,加油体态（L）：15.71，加油时间（s）：24.68，实际加油流量（L/min）：38.19，气体流量计最初读数（L）：0,气体流量计最终读数（L）:22.89，回收油气体积（L）：22.89，气液比：1.46，是否达标：否。”根据检测报告显示：你单位加油站未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置。

以上事实，主要有以下证据证明：《加油站大气污染物排放标准》摘录;监测报告、送达回证及送达照片;现场检查（勘察）笔录;调查询问笔录;营业执照复印件;负责人身份证复印件;授权委托书;被授权人身份证复印件;现场勘察示意图及现场照片;排污许可证;监督性检查抽测现场检查表。

上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十七条第二款“储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等，应当按照国家有关规定安装油气回收装置并保持正常使用。”的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为和《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第四项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产整治：（四）储油储气库、加油加气站和油罐车、气罐车等，未按照国家有关规定安装并正常使用油气回收装置的；”的规定，现责令你单位：

立即改正违法行为。

改正内容和要求如下：1、立即改正违法行为；2、立即恢复正常使用油气回收装置，并检测达标。

我局将对你单位改正违法行为的情况进行监督，如你单位拒不改正上述生态环境违法行为，我局将依法处理。

你单位如对本决定不服，可在收到本决定书之日起六十日内向南阳市人民政府申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向南阳市卧龙区人民法院提起行政诉讼。如你单位拒不改正上述违法行为，我局将申请人民法院强制执行。

南阳市生态环境局

2024 年 7 月 17 日