













桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目地质环境现状图

图例

-  项目区范围
-  工业场地边界线
-  露天采场边界线
-  废渣堆边界线
-  原始未破坏区域
-  已破坏区域
-  陡坎
-  地形线及标高
-  建筑物
-  坑塘
-  道路



河南省有色金属地质矿产局第二地质大队	
桐柏县毛集铁矿矿山地质环境综合治理项目地质环境现状图	
编制	王道山 顺序号 1
审核	陈怀玉 图号 1
制图	靳二举 比例尺 1:2000
项目负责人	杨冬冬 日期 2021.6
法人代表	刘中杰 资料来源 实测