


维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：龙腾花园1#楼南电梯维修更新改造

组织单位（盖章）：南明区盛物业管理有限公司



竣工工程验收组成员名单

组织单位		项目负责人	吴晓斌	
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	联系电话
物业公司		吴晓斌	经理	15077705222
		罗丽	主管	15637746988
施工单位		李建勇	经理	18039285786
		李婉霞	主管	17518955650
监理单位				
业主委员会				
相关业主		汤粉云	101	15290390461
		胡国旺	1701	15938871828
		王瑞生	2105	13608451709
		李婉	3304	15138610799
		李勇	1604	13957755701



2024年2月28日

组织单位负责人(签字):

(Handwritten signature)



经检测合格验收合格。
物业公司. 施工单位共同验收合格

综合验收结论: 本次验收合格

施工单位对施工监理单位在施工过程中质量行为的评价
施工单位严格按照规范和标准进行. 文明. 安全施工.
物业公司技术人员. 施工单位技术人员对施工过程进行
现场监督. 现已施工完毕. 验收合格. 经检测合格.

<p>其他单位意见:</p> <p>盖章: _____</p> <p>负责人签字: _____</p> <p>年 月 日</p>	参 加 验 收 单 位
<p>相关业主意见:</p> <p>验收合格!</p> <p>王瑞生</p> <p>汤粉江</p> <p>相关业主签字: _____</p> <p>2024年 2月 28日</p>	
<p>业主委员会意见:</p> <p>业主委员会盖章: _____</p> <p>负责人签字: _____</p> <p>年 月 日</p>	
<p>监理单位意见:</p> <p>监理单位盖章: _____</p> <p>负责人签字: _____</p> <p>年 月 日</p>	
<p>施工单位意见:</p> <p>本次维修的一号梯由中梯, 无电工零件运行正常, 经河南省特种设备检验技术研究院检验, 结论合格</p> <p>施工单位盖章: _____</p> <p>负责人签字: 朱光强</p> <p>2024年 2月 28日</p>	
<p>物业公司意见:</p> <p>依据河南省特种设备检验技术研究院出具的电梯监督检验报告, 确认合格, 已行平梯</p> <p>物业公司盖章: _____</p> <p>负责人签字: 朱光强</p> <p>2024年 2月 28日</p>	

房屋专项维修资金使用决算书

物业名称: 小区 号楼 维修 第 页

序号	项目名称	工程量	单位	综合单价	合价	备注
1.	维修材料	1	部	205138.86	205138.86	
2.	日光灯拆除	1	项	9047.90	9047.90	
3.	日光灯拆除及清运	1	项	2008.11	2008.11	
4.	更换安全门	1	项	4800.-	4800.-	
5.	人工费				220994.87	
6.	其他材料费	1	项	4835.99	4835.99	
7.	税金		3%		6774.93	
					232605.29	

申请人(盖章):

负责人签字: 郑斌

经办人签字: 李悦

2024年2月28日



申请人(盖章):

负责人签字: 董双印

经办人签字: 李悦