


## 维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：中奥骏景花园 3号楼 2单元 南电井维修

组织单位（盖章）：南阳骏景物业管理有限公司



## 竣工工程验收组成员名单

组织单位	南阳骏景物业管理有限公	项目负责人	曾燕平		
参加验收单位		验收组成员			
		姓名	职务	联系电话	
物业公司	南阳骏景物业管理有限公	曾燕平	主任	15136661682	
施工单位	众奥电棒有限公司	刘晓	经理	156 139 37799519	
监理单位					
业主委员会					
相关业主		蔡岩桥	3-2-3002	13803776725	
		罗克平	3-2-1502	13462551285	
		李与贵	3-2-1902	13837768396	
		王换	3-2-1901	13937735631	
		王利利	3-2-2402	13333777077	

组织单位对施工监理等单位在施工过程中质量行为的评价

施工方认真细致工作，管理规范，文明施工。



综合验收结论：

本次维修验收是花园3号楼2单元南电梯  
更换曳引钢丝绳、限速器，施工完毕，经相关  
业主代表、施工方、物业公司共同验收，结论合格。

组织单位负责人(签字)：

曾燕平

2024年6月26日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见：  <div style="text-align: center;">   <b>验收合格</b>            物业公司盖章： _____ 负责人签字：<b>杨浩</b>            2024年 6月 26日         </div>
	施工单位意见：  <div style="text-align: center;">   <b>按方案施工，运行平稳。</b>            施工单位盖章： _____ 负责人签字：<b>刘尧</b>            2024年 6月 26日         </div>
	监理单位意见：  <div style="text-align: center;">           监理公司盖章： _____ 负责人签字： _____            年 月 日         </div>
	业主委员会意见：  <div style="text-align: center;">           业主委员会盖章： _____ 负责人签字： _____            年 月 日         </div>
	相关业主意见： <b>验收合格</b> <b>金河</b> <b>李强</b> <b>王拔</b> <div style="text-align: center;">           相关业主签字：<b>薛亮桥 罗平</b>            2024年 6月 26日         </div>
	其他单位意见：  <div style="text-align: center;">           盖章： _____ 负责人签字： _____            年 月 日         </div>

