


电梯





附件9（申请人提供）

~

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：凤凰城花园小区18号楼2单元电梯

组织单位（盖章）：得年安 

参 加 验 收 单 位	物业公司意见：  按规范施工达到验收标准 物业公司盖章： 2024年 8月 14日 负责人签字：王振
	施工单位意见： 在现场安装使用工要求完整。池以英负责保证质量 及对所有配件安装完整。  施工单位盖章： 2024年 8月 14日 负责人签字：孙书维
	监理单位意见： 监理单位盖章： 年 月 日 负责人签字：
	业主委员会意见： 业主委员会盖章： 年 月 日 负责人签字：
	相关业主意见： 验收合格  相关业主签字：徐祥志 孙书维 李洪涛 2024年 8月 14日
	其他单位意见： 现场验收意见如下：电梯评估报告上面所列评估各项均已维修或更换完毕。  盖章： 2024年 8月 14日 负责人签字：李洪涛

组织单位对施工监理等单位在施工过程中质量行为的评价

按要求完成施工.验收合格.

综合验收结论:

本次维修.凤凰城花园小区18号楼2单元
电梯经.业主方施工方物业公司共同验收.
符合验收标准.验收合格.

组织单位负责人(签字):

符印生


2024年8月14日





房屋专项维修资金使用决算表

物业名称：南阳市天麒物业服务有限公司 凤凰城小区 18A号楼 二单元南电梯维修 第1页

序号	项目名称	工程量	单位	综合单价	合 价	备 注	
1	曳引钢丝绳Φ10	1356	m	14.19	19241.64	天津高盛 GETM3.0F (Φ400兴旺电梯曳引轮)	
2	曳引轮	1	台	2810.37	2810.37		
3	限速钢丝绳Φ8	226	m	11.36	2567.36		
4	拆除	1	项	500.00	500.00		
5	系统调试	1	系统	428.55	428.55		
6	1-5项合计				25547.92		
7	其他及规费	1	项	658.38	658.38		
8	税金		13%		3406.82		(6+7) *13%
					29613.12		
					29613.12		
	合 计	贰万玖仟陆佰壹拾叁元壹角贰分					

申请人（盖章）：
 负责人签字：
 经办人签字：

施工单位（盖章并签名）
 负责人签字：
 经办人签字：

2024年 8 月 14 日