

## 维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：名门国际23楼外立面空鼓脱落维修工程

组织单位（盖章）：南阳聚丰名门物业服务有限责任公司



## 竣工工程验收组成员名单

组织单位	南阳永铭门物业	项目负责人	杨秋月	
参加验收单位	验收组成员			
		姓名	职务	联系电话
物业公司		杨秋月	经理	13838782675
施工单位		夏一钧	施工负责人	18637753199
监理单位				
业主委员会				
相关业主		陈春旺	2号3单元201	13837766677
		姬建国	2-3-2002	18624778895
		梅正元	2-2-2003	13938966059
		张进	2-3-8-1	13523776689

组织单位对施工监理等单位在施工过程中质量行为的评价


符合施工标准，施工期间认真负责。

综合验收结论：

本次维修的2号幕墙立面空鼓脱落工程经施工单位、  
物业公司和相关业主共同验收，合格。

组织单位负责人(签字): 杨秋月

2024年8月28日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见： <b>验收合格</b>
	物业公司盖章：  负责人签字： 2024年8月28日
	施工单位意见： <b>本次施工2#外立面维修工程已完工，达到验收标准。</b>
	施工单位盖章：  负责人签字： <b>夏钧</b> 2024年8月25日
	监理单位意见：  监理单位盖章： 负责人签字： 年 月 日
业主委员会意见：  业主委员会盖章： 负责人签字： 年 月 日	
相关业主意见： <b>验收合格</b>	
相关业主签字： <b>陈春阳、王建国</b> 2024年8月28日 <b>王建国</b>	
其他单位意见：  盖章： 负责人签字： 年 月 日	

