



维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：名门国际3号楼外立面空鼓脱落维修工程

组织单位（盖章）：南阳东名门物业服务有限责任公司



竣工工程验收组成员名单

组织单位	南阳市铭门物业	项目负责人	杨秋月		
参加验收单位		验收组成员			
		姓名	职务	联系电话	
物业公司		杨秋月	经理	13838782675	
施工单位		夏朝	施工队长	18637753199	
监理单位					
业主委员会					
相关业主		张一鸣	3-201	18237771777	
		李中祥	3404	17633696197	
		李成华	31-04	1383776894	
		常鸣	3403	18677773566	

组织单位对施工监理等单位在施工过程中质量行为的评价



符合施工标准，施工期间认真负责。

综合验收结论：

本次维修的2号木薯外立面空鼓脱落工程经施工方、物业公司及相关业主共同现场验收合格。

组织单位负责人(签字): 杨秋月

2024 年 8 月 28 日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见： 符合施工标准，施工期间认真负责。 验收合格  物业公司盖章： 负责人签字： 2024年 8月 28日
	施工单位意见： 本次施工引外立面维修已完工，达到验收标准。  施工单位盖章： 负责人签字： 廖韵 2024年 8月 28日
	监理单位意见： 监理单位盖章： 负责人签字： 年 月 日
	业主委员会意见： 业主委员会盖章： 负责人签字： 年 月 日
	相关业主意见： 验收合格 相关业主签字： 张一峰 李车伟 李表生 2024年 8月 28日
	其他单位意见： 盖章： 负责人签字： 年 月 日

