



## 维修和更新、改造工程验收报告

工程名称：明化·一中物院3#楼单元东西电梯维修

组织单位（盖章）：南阳市天伦物业服务有限责任公司



## 竣工工程验收组成员名单

组织单位	南阳市天伦物 业服务有限公司	项目负责人	闫秋	
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	联系电话
物业公司		闫秋	主任	1393881348
施工单位		周昂	经理	185 3066 8377
		裴龙	主管	186 3981 6698
监理单位				
业主委员会				
相关业主	马玉海		3-2-1304	15839993261
	郭章成		3-2-2102	13603419119
	郭付静	3-2-201	13603419119	
	孙艳霞	3-2-301	17633466768	
其他单位				



组织单位对施工监理等单位在施工过程中质量行为的评价


在施工过程中施工规范,使用配件均为原厂配件,施工过程中,能够做到做到文明施工,技术达标。

综合验收结论:

本次维修单位,中为阮学涛元系四梯钢丝绳、曳引轮、接触器、相序继电器、轿顶风扇更新后一切正常,符合验收标准,经相关业之施工方等共同验收,结论合格。

组织单位负责人(签字):



参 加 验 收 单 位	物业公司意见： <div style="text-align: center;">  <p>验收合格</p> <p>物业公司盖章： _____ 负责人签字：顾洪涛</p> <p>2024年 10月 11日</p> </div>
	施工单位意见： <div style="text-align: center;">  <p>电梯运行正常，符合验收标准</p> <p>施工单位盖章： _____ 负责人签字：田志</p> <p>2024年 10月 11日</p> </div>
	监理单位意见：   <div style="text-align: center;"> <p>监理单位盖章： _____ 负责人签字： _____</p> <p>年 月 日</p> </div>
	业主委员会意见：   <div style="text-align: center;"> <p>业主委员会盖章： _____ 负责人签字： _____</p> <p>年 月 日</p> </div>
	相关业主意见： <div style="text-align: center;"> <p>合格</p> <p>相关业主签字：马玉海 郭章成 郭付静</p> <p>2024年 10月 11日 孙艳霞</p> </div>
	其他单位意见：   <div style="text-align: center;"> <p>盖章： _____ 负责人签字： _____</p> <p>年 月 日</p> </div>



