





附件 9 (申请人提供)

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称: 桂花城17号楼南北电梯维修更新改造

组织单位 (盖章): _____



参 加 验 收 单 位	<p>物业公司意见:</p> <p>挖施工等施工,运行良好.</p> <p>物业公司盖章:  负责人签字: 夜金钢</p> <p>2024年 10月 11日</p>
	<p>施工单位意见:</p> <p>按照地工方案施工,达到验收标准. ✓</p> <p>施工单位盖章:  负责人签字: 张桂</p> <p>2024年 10月 11日</p>
	<p>监理单位意见:</p> <p>监理单位盖章: _____ 负责人签字: _____</p> <p>年 月 日</p>
	<p>业主委员会意见:</p> <p>业主委员会盖章: _____ 负责人签字: _____</p> <p>年 月 日</p>
	<p>相关业主意见:</p> <p>验收合格.</p> <p>相关业主签字:  李明</p> <p>2024年 10月 11日</p>
	<p>其他单位意见:</p> <p>经现场校验,所有内容符合!</p> <p>盖章:  负责人签字: _____</p> <p>2024年 10月 11日</p>

竣工工程验收组成员名单

组织单位	项目负责人 夜金银		
参加验收单位	验收组成员		
	姓名	职务	联系电话
物业公司	夜金银	18537166355	
施工单位	张柱	维保经理	17557702002
监理单位			
业主委员会			
相关业主	靳学博	17-2508	13937164011
	李明	17-806-807	13462543584
	李尚斌	17-22-2204	18537795279
	李尚斌	17-2006	13678382767
其他单位	中益检测技术有限公司		13403777125



组织单位对施工监理等单位在施工过程中质量行为的评价

按照施工方案施工，达到验收标准。

综合验收结论：

本次维修桂花城17号楼南北电梯，经物业、业主、相关业主、施工方及第三方检测公司共同验收，达到运行标准。

2.1

组织单位负责人(签字): 夜金银

2024年10月11日

房屋专项维修资金使用决算书

物业名称：万家物业 桂花城 小区 17 号楼 维修

第 页

序号	项目名称	工程量	单位	综合单价	合价	备注
北梯	曳引轮	1	个	2500	2500	
	轿顶轮	1	个	2200	2200	
	对重轮	1	个	2200	2200	
	主机导向轮	1	个	2200	2200	
	补偿链	180m	m	28	5040	
	接触器	5	套	165	825	
	第三方检测费	1	项	1500	1500	
	主机维修	1	台	5000	5000	
	安装人工费	1	台	3000	3000	
	钢丝绳 φ10	940m	m	10	9400	
	其他及规费	1	项		500	
	增值税		13%		4467.45	
南梯	曳引轮	1	个	2500	2500	
	对重轮	1	个	2200	2200	
	主机导向轮	1	个	2200	2200	
	补偿链	172m	m	28	4816	
	接触器	3	套	165	495	
	外呼板	26	块	249	6474	
	第三方检测费	1	项	1500	1500	
	主机维修	1	台	4000	4000	
	安装人工费	1	台	3000	3000	
	钢丝绳 φ10	860m	m	10	8600	
	其他及规费	1	项		500	
	增值税		13%		4717.05	
合计：				79834.5		
				柒万玖仟捌佰叁拾肆元五角		

申请人（盖章）：

负责人签字：

经办人签字：祝金银

施工单位（盖章）：

负责人签字：张

经办人签字：

2024年 10月 12日