

附件9 (申请人提供)

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称: 福成金嘉园1单元北梯维修更新项目

组织单位 (盖章):



竣工工程验收组成员名单

组织单位	南阳光隆物业有限公司	项目负责人	陈梦	
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	联系电话
物业公司		陈梦	主管	15936100977
施工单位	河南巨通机电设备有限公司	马重阳	维修经理	13343777792
监理单位				
业主委员会		王海燕	荔楼社区	13949372734
相关业主		郭少功	单元300	18537719075
		孙亚非	单元23.01	15139056752
		丁长立	单元2103	13838722853
		果晓峰	单元1402	17503815555
其他单位	畅通检测	刘二良		15137797997

组织单位对施工监理等单位在施工过程中质量行为的评价






在施工过程中,施工规范,使用配件均为原厂配件,施工过程中能做到文明施工,技术达标,

综合验收结论:

本次维修福成金嘉园单元北电梯维修更新项目中,经相关业主,社区居委会,第三方检测公司,物业公司,施工方共同验收,达到验收标准。

组织单位负责人(签字): 陈静

2020年12月5日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见：  按施工标准施工，验收合格。 物业公司盖章：_____ 负责人签字：陈彬 2024年12月5日
	施工单位意见：  电梯运行正常，符合验收标准。 施工单位盖章：_____ 负责人签字：马金刚 2024年12月5日
	监理单位意见： 监理公司盖章：_____ 负责人签字：_____ 年 月 日
	业主委员会意见：  验收合格。 业主委员会盖章：_____ 负责人签字：王海燕 2024年12月5日
	相关业主意见：  验收合格。 相关业主签字：郭世芳 2024年12月5日 其他业主：孙明、果晓军、丁松
	其他单位意见： 经现场校验，所有维修或更换项目均与评估报告所列内容相符。  盖章：_____ 负责人签字：黄文豪 2024年12月05日

房屋专项维修资金应急使用决算书

物业名称：福成金领园区 1号楼 单元维修

第 页

序号	项目名称	工程量	单位	综合单价	合价	备注	
1	曳引钢丝绳	940	m	11	10340		
2	对重返绳轮	1	个	3850	3850		
3	轿底返绳轮	2	个	3950	7900		
4	安装人工费	1	台	4500	4500		
5	MX10曳引轮	1	台	14025	14025		
6	MX10曳引轮轴承	1	套	2260	2260		
7	曳引轮更换技术 服务费	1	台	6500	6500		
8	第三方检测费	1	项	1500	1500		
9	1-8项费用合计				50975		
10	其他及规费		项		800		
11	税金		13%		6626.75		
					58401.75		
合计：		伍万捌仟肆佰零壹元柒角五分					

申请人（盖章）：

负责人签字：

经办人签字：



施工单位（盖章）：

负责人签字：

经办人签字：



2020年12月5日