


附件9（申请人提供）

维修和更新、改造工程验收报告

工程名称： 三川御锦台 7号楼单元外墙造型线拆除维修

组织单位（盖章）： _____



竣工工程验收组成员名单

组织单位	南阳市大川物业管理有限公司	项目负责人	史俊		
参加验收单位		验收组成员			
		姓名	职务	联系电话	
物业公司		史俊	经理	18337747088	
施工单位		魏	经理	18937760926	
监理单位					
业主委员会					
相关业主		刘正召	7-2-502	13837738090	
		曹书伟	7-2-302	15628431135	
		杨维	7-2-1902	15139009968	
		杨	7-2-1102	15236033055	
其他单位					

组织单位对施工监理等单位在施工过程中质量行为的评价

在施工过程中文明施工,安全防护到位

施工组织规范,验收合格.



综合验收结论:

此次维修,号楼单元外墙造型沿线
脱落,经物业公司、相关业主、施工单位.

共同验收. 验收合格

组织单位负责人(签字):余春丽

2024年12月31日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见： <div style="text-align: center;">  <p>验收合格</p> <p>物业公司盖章：_____ 负责人签字：史俊</p> <p>2024年12月31日</p> </div>
	施工单位意见： <div style="text-align: center;">  <p>按程序施工达到验收标准。</p> <p>施工单位盖章：_____ 负责人签字：李根</p> <p>2024年12月31日</p> </div>
	监理单位意见： <div style="text-align: center;"> <p>监理单位盖章：_____ 负责人签字：_____</p> <p>年 月 日</p> </div>
	业主委员会意见： <div style="text-align: center;"> <p>业主委员会盖章：_____ 负责人签字：_____</p> <p>年 月 日</p> </div>
	相关业主意见： <div style="text-align: center;"> <p>验收合格</p> <p>杨建强 杨马</p> <p>相关业主签字：刘正昌 曹书伟</p> <p>2024年12月31日</p> </div>
	其他单位意见： <div style="text-align: center;"> <p>盖章：_____ 负责人签字：_____</p> <p>年 月 日</p> </div>

