


附件9（申请人提供）

## 维修和更新、改造工程验收报告

工程名称： 中奥骏景花园2号楼单元观光玻璃

组织单位（盖章）： \_\_\_\_\_



## 竣工工程验收组成员名单

组织单位	南阳骏景物业管理有限公司	项目负责人	曾燕平	
参加验收单位		验收组成员		
		姓名	职务	联系电话
物业公司		曾燕平	主任	15136661682
施工单位		贾立峰	经理	1383886938
监理单位				
业主委员会				
相关业主		李万祥	2-1-1001	13838730955
		史春燕	2-1-2703	13949349337
		马新华	2-1-1003	13598201276
		刘保鹏	2-1-2303	18203886588

组织单位对施工监理等单位在施工过程中质量行为的评价

施工方认真细致负责。

综合验收结论：



本次维修骏景花园2号楼1单元观光电梯玻璃更换。

施工完毕，经相关业主代表、施工方、物业公司验收。

结论：合格。

组织单位负责人(签字): 曾燕平

2024年12月25日

参 加 验 收 单 位	物业公司意见：  <div style="text-align: center;">   <b>验收合格</b>            物业公司盖章： _____ 负责人签字：<b>杨皓</b>            2024年12月25日         </div>
	施工单位意见：  <div style="text-align: center;">   <b>按施工方案施工</b>            施工单位盖章： _____ 负责人签字： _____            2024年12月25日         </div>
	监理单位意见：    <div style="text-align: center;">           监理公司盖章： _____ 负责人签字： _____            年 月 日         </div>
	业主委员会意见：    <div style="text-align: center;">           业主委员会盖章： _____ 负责人签字： _____            年 月 日         </div>
	相关业主意见：  <div style="text-align: center;"> <b>验收合格</b>            相关业主签字：<b>李万峰</b> <b>马爱华</b>  <b>史春莹</b> <b>孙保鹏</b>            2024年12月25日         </div>
	其他单位意见：    <div style="text-align: center;">           盖章： _____ 负责人签字： _____            年 月 日         </div>

