

南阳市水利局

南阳市水利局关于 2022 年 第一批“双随机,一公开”检查结果的 通报

各县区水利局,城乡一体化示范区、高新区社会事业局,官庄工区、鸭河工区农办,有关市场主体:

根据南阳市水利局“双随机,一公开”工作实施方案,3月至6月,我局组成检查组开展了2022年第一批检查,现将结果通报如下:

一、检查内容

小型水库运行管理、水土保持、水利工程建设管理等。

二、发现问题及整改情况

本次检查3个县1个市直项目法人,8个市场主体,共发现问题20个。其中新野县2个市场主体,7个问题;邓州市2个市场主体,3个问题;西峡县1个市场主体,4个问题;市直项目法人3个主体,6个问题;根据检查情况,分别要求市场主体于2022年5月30日、2022年6月20日、2022年6月30日前完成整改任务,报所在县区水利局复核、汇总后上报市水利局。截止目前,

问题全部整改完成。

“双随机一公开”监管工作是简政放权、放管结合优化服务的重要举措,各县区水利局要进一步增强责任意识,加大宣传力度,强化监管职责,举一反三,确保“双随机一公开”监管责任到位、任务落实,促进公平、有效、透明地进行事中事后监管。“双随机一公开”监管工作是事中事后监管方式的探索和创新,各县区水利局要加强舆论引导,强化市场主体守法意识,积极配合市水利局和有关部门开展工作,为我市水利事业又好又快发展做出贡献

联系电话:0377-62299291

电子信箱:ny62299291@163.com

附件:南阳市水利局 2022 年第一批“双随机,一公开”检查结果

2022年8月22日



南阳市水利局 2022 年第一批“双随机，一公开”检查结果

序号	县区	检查时间	市场主体名称	市场主体法定代表人	存在问题	处理意见	整改完成情况及下一步措施
1	西峡县	6月8日	西峡县宝能新能源有限公司	牛世国	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拦挡、排水系统、沉砂池等未按水保要求落实。 2. 植物防治措施未按水保方案落实到位； 3. 工程建设过程中，水保临时措施临时不到位； 4. 部分施工区域覆盖不完善。 	责令整改，6月30日前上报整改结果。	整改完成。
2	邓州市	5月19日	河南水投丹江源水生态有限公司	任涛	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未进行水土保持监测、监理。 2. 未进行水土保持设施自主验收。 	责令整改，6月20日前上报整改结果。	整改完成。
3			邓州市半坡水库	孙振云	排水沟有杂物、局部淤堵。	责令整改，6月20日前上报整改结果。	整改完成。
4	新野县	5月18日	中及御龙建设有限公司	裴丰银	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工扬尘管控措施不完善。 2. 施工现场施工资料。 3. 无原材料检测资料 	责令整改，5月31日前上报整改结果。	整改完成。
5			国家电投集团河南新能源有限公司	陈星恒	<ol style="list-style-type: none"> 1. 升压站及道路区无排水系统。 2. 建设过程中临时措施未落实。 3. 方案中的植物措施未落实。 4. 升压站风机机组集电线路未按批复方案实施 	责令整改，5月31日前上报整改结果。	整改完成。

序号	县区	检查时间	市场主体名称	市场主体法定代表人	存在问题	处理意见	整改完成情况及下一步措施
6			河南颖淮建设工程有限公司	万辉	1、投标文件中项目管理人员大部分未在施工现场； 2、请假手续未履行。	责令整改，5月30日前上报整改结果。	整改完成。
7	鸭灌局	5月11日	河南禹顺水利工程有限公司	刘占营	1、投标文件中项目管理人员大部分未在施工现场； 2、请假手续未履行。	责令整改，5月30日前上报整改结果。	整改完成。
8			河南舜禹水利建筑工程有限公司	姜俊明	1、投标文件中项目管理人员大部分未在施工现场； 2、请假手续未履行。	责令整改，5月30日前上报整改结果。	整改完成。